




- Спуски КЛ к силовым шкафам (ШС) выполнить в гофротрубе по сущ. конструкциям
- Монтаж лотка выполнить по консолям через каждые 12 метра

[illegible]